

附件 1-1

勘察设计单位自查自纠报告

企业法定代表人承诺书

本人郑重承诺，本企业填报的《勘察设计单位自查自纠报告》的内容是真实的，本人在此所作的承诺也是真实有效的。本人同意建设主管部门公开本企业的自查自纠报告，接受社会监督。本人知道虚假的承诺与虚假资料属严重违法行为，此次提供的资料如有虚假，本单位愿接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

单位名称(公章):
 企业法定代表人(签名):
 年 月 日



一、企业基本情况

企业名称	福建同力建筑设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350481784540354J		
工商注册地	福建省永安市东坡路 76 号三层		
办公地址	福建省永安市巴溪大道 1599 号 6 楼		
法定代表人	林勇进	技术负责人	吴继升
企业联系电话	0598-381612 6	传真	0598-3816126
企业资质类别	乙级		
省内分支机构情况	龙岩分公司	工商注册地及联系方式	龙岩市武平县 13850601099
勘察设计 人员总数	14	其中：技术骨干总数	4
		返聘退休人数	1
		注册人员总数	10
		其中：注册建筑师	3
		注册结构工程师	3
		注册土木工程师(岩土)	
注：省外入闽企业仅需填写在闽登记人员数量。			

二、2017 年以来在闽工程勘察项目清单

工程勘察业务总数		其中：房屋建筑工程				市政工程				
序号	项目名称	所在地	项目规模	项目负责人	注册资格及印章号	审查合格书编号	违反强条数	勘察事前备案编号	起止时间	招标核准方式
	(可另加行)	...								

三、2017 年以来在闽工程设计项目清单

工程设计业务总数		其中：工程总承包项目				市政工程					
		房屋建筑工程				专项设计工程					
序号	项目名称	所在地	工程类别	项目规模	主要技术指标	项目负责人及专业负责人	注册资格及印章号	审查合格书编号	违反强条数	起止时间	招标核准方式
1	宁化县泉上中心幼儿园	三明市宁化县	建筑工程	中型公共建筑	建筑面积 5275.76 m ² ，建筑高度 18.7m，建筑层数 4 层，幢数 1 幢	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊	一级注册建筑师，印章号 3500664-001 一级注册结构师，印章号 3500664-S003	FJSSJZ-17-00493	0	2016.12-2017.2.16	直接委托
2	福建新德化工有限公司年产三万吨环保型增塑剂项目	三明市永安	建筑工程	中型工业厂房、	建筑面积 971.28 m ² ，建筑高度 17.15m，建	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平	一级注册建筑师，印章号 3500664-001 一级注册结构	FJSSJZ-17-00527	0	2016.12-2017.2.16	直接委托

				仓库,	筑层数 3 层, 幢数 1 幢	给排水: 胡彩霞	师, 印章号 3500664-S003				
3	永安市公交综合提升(枢纽站)建设项目一期综合楼改造、消防水池及水泵房	三明市永安	建筑工程		建筑面积 4427.75 m ² , 建筑高度 22.25m, 建筑层数 5 层, 幢数 2 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-17-01078	0	2016.3-2017.4	邀请招标
4	宁化县淮土中心学校	三明市宁化县	建筑工程	中型公共建筑	建筑面积 4287.27 m ² , 建筑高度 18.6m, 建筑层数 4 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-17-02386	0	2016.12-2017.7.10	直接委托
5	福建明源板业有限公司-成品仓库	三明市永安	建筑工程	中型工业厂房、仓库,	建筑面积 2562 m ² , 建筑高度 9.75m, 建筑层数 1 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-17-04390	0	2017.10-2017.11.24	直接委托
6	2017 年福建省三明市宁化县 30000 吨大米加工新建项目	三明市宁化县	建筑工程	中型工业厂房、仓库,	建筑面积 333.29 m ² , 建筑高度 10.8m, 建筑层数 2 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-17-04958	0	2017.10-2017.12.26	直接委托
7	高山生态茶旅游景区游客服务中心	三明市大	建筑工程	小型公共	建筑面积 533.8 m ² ,	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴	一级注册建筑师, 印章号	FJSSJZ-17-02291	0	2016.10-2017.	咨询报价

		田		建筑	建筑高度 4.95m, 建 筑层数 1 层, 幢数 1 幢	继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	3500664-001 一级注册结构 师, 印章号 3500664-S003			7.3	
8	福建省森美达生物科技 有限公司 1#厂房	三明 市永 安	建筑 工程	中型 工业 厂房、 仓库,	建筑面积 1750.32 m ² , 建筑高 度 8.85m, 建筑层数 1 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴 继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑 师, 印章号 3500664-001 一级注册结构 师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-18- 00204	0	2017.1 2-2018. 1.18	直接委托
9	永安市立医院集资住 宅楼增设电梯	三明 市永 安	建筑 工程	小型 建筑 装饰	建筑面积 87.69 m ² , 建筑高度 29.5m.	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴 继升 供配电: 郑友平	一级注册建筑 师, 印章号 3500664-001 一级注册结构 师, 印章号 3500664-S003	FJSSZX-17- 00768	0	2017.1 0-2017. 12.5	直接委托
10	清流县总医院精神科 楼	三明 市清 流	建筑 工程	小型 公共 建筑	建筑面积 2778.59 m ² , 建筑高 度 13.05m, 建 筑层数 3 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴 继升 供配电: 郑坚 给排水: 吴磊	一级注册建筑 师, 印章号 3500664-001 一级注册结构 师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-18- 01393	0	2017.1 2-2018. 4.24	邀请招标
11	阿兰士新材料科技有 限公司 6#车间	三明 市永 安	建筑 工程	小型 工业 厂房、 仓库,	建筑面积 1479.1 m ² , 建筑高度 12.15m, 建 筑层数 1 层, 幢数 1 幢	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴 继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑 师, 印章号 3500664-001 一级注册结构 师, 印章号 3500664-S003	FJSSJZ-18- 04984	0	2018.9- 2018.1 1.14	直接委托

12	巫高、都寮、李七、社背村便民服务中心项目	三明市宁化	建筑工程	中型公共建筑、	建筑面积2208.8 m ² ，建筑高度20.4m，建筑层数5层，幢数1幢	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊	一级注册建筑师，印章号3500664-001 一级注册结构师，印章号3500664-S003	FJSSJZ-18-04421	0	2018.4-2018.10.8	咨询报价
13	永安市国德老年康养中心1#楼	三明市永安	建筑工程	小型公共建筑、	建筑面积3131.69 m ² ，建筑高度22.3m，建筑层数6层，幢数1幢	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊 暖通：林彩惠	一级注册建筑师，印章号3500664-001 一级注册结构师，印章号3500664-S003	FJSSJZ-19-00372	0	2018.11-2019.1.23	直接委托
14	福建和兴橡胶有限公司检修车间	三明市永安	建筑工程	小型工业厂房、仓库	建筑面积4437 m ² ，建筑高度14.15，建筑层数1层	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊	一级注册建筑师，印章号3500664-001 一级注册结构师，印章号3500664-S003	3504001907080018-TX-005	0	2019.05.01-2019.08.01	直接委托
15	贝维特（福建）纺织技术有限公司--水泵房	三明市永安	建筑工程	小型工业厂房、仓库	本工程总建筑面积为99 m ² ，建筑高度为2.6m，建筑层数为地上1层	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊	一级注册建筑师，印章号3500664-001 一级注册结构师，印章号3500664-S003	3504001909160005-TX-020	0	2019.07.30-2019.10.29	直接委托
16	宁化县实验小学图书馆综合楼	三明市宁化县	建筑工程	小型科教文卫建筑/公共建筑/	总建筑面积为：2183.84平方米，建筑高度：14.5	项目负责人：吴继升 建筑、结构专业负责人：吴继升 供配电：郑友平 给排水：吴磊	一级注册建筑师，印章号3500664-001 一级注册结构师，印章号3500664-S003	3504001910170002-TX-017	0	2019.12.30-2020.03.25	直接委托

				房屋建筑							
17	大田县城东村轻工业标准厂房建设二期工程	三明市大田县	建筑工程	小型工业建筑/房屋建筑	总建筑面积 3384.23 m ² , 建筑高度 19.9m, 地上 5 层, 地下 1 层	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	350400191 1050001-T X-047	0	2019.09.15-2019.12.16	直接委托
18	长校镇敬老院(长校镇居家养老服务照料中心)	三明市清流	建筑工程	小型工业建筑/房屋建筑	总建筑面积: 1560 平方米, 建筑高度: 21.9m	项目负责人: 吴继升 建筑、结构专业负责人: 吴继升 供配电: 郑友平 给排水: 吴磊 暖通: 林彩惠	一级注册建筑师, 印章号 3500664-001 一级注册结构师, 印章号 3500664-S003	350400190 8010006-T X-010	0	2019.06.27-2019.09.27	直接委托

备注: 1、所在地: 填写项目所在设区市、县(区)两级, 如福州市鼓楼区; 2、工程类别: 建筑工程、市政工程、专项设计工程、其它行业设计工程; 3、项目规模: 填写大型、中型、小型; 4、主要技术指标: 如建筑工程填写总建筑面积, 高度、层数, 如市政工程填写道路等级、桥梁跨度等主要指标, 专项设计工程和其它行业工程填写体现该项目规模的主要技术指标; 5、注册资格及印章号: 一/二级注册建筑师、一/二级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册电气工程师等勘察设计行业注册执业资格及执业印章号; 6、起止时间: *年*月—*年*月; 6、招标核准方式: 直接委托、邀请招标、公开招标。

四、自查自纠情况	
(一) 勘察设计市场行为	
问 题	是/否
1、相互串通投标，或者与招标人串通投标，或者向招标人、评标委员会成员行贿等不正当手段谋取中标；	否
2、是否存在超越资质等级从事勘察、设计活动；	否
3、是否将承接的勘察、设计业务违法转包、分包；	否
4、是否以他人名义承揽业务，或者允许或被其他人以本单位的名义承揽业务，或者违法出借企业印章；	否
5、勘察、设计活动是否坚持“先勘察、后设计”原则；	是
6、中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否
具体问题描述及整改情况（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：	
(二) 企业质量保证体系	
问 题	是/否
1 .是否建立健全勘察设计质量管理制度、技术保障措施、岗位责任制、校审制度、勘察设计后期施工现场服务制度；	是
2、技术档案、外业原始记录、内业资料档案管理是否规范	是
3、勘察、设计文件出图、签字、盖章是否规范；	是
4、勘察单位是否在闽设置土工试验室并按规定向实验室所在地建设主管部门报备；勘察土工试验室设置是否符合规定；	/
5、现场勘察人员是否经过职业培训；	/
6 . 是否组织注册执业人员参加继续教育培训等；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否

具体问题描述及整改情况（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：

（三）项目勘察设计质量

问 题	有/无
1、是否存在违反工程建设强制性标准情况；	无
2、勘察、设计文件编制深度是否符合要求；	有
3、是否存在弄虚作假、提供虚假成果资料；	无
4、勘察项目原始记录不按照规定记录或者记录不完整；	/
5、注册执业人员未按照规定在勘察设计文件上签字盖章;其他勘察设计人员未按照规定在勘察设计文件上签字;	无
6、设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计;	无
7、勘察设计重大变更是否按照《建设工程勘察设计管理条例》、《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》等有关规定执行；	有
8、设计单位违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商;	无
9、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程 未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的	无
10、未按要求向《福建省建设工程质量管理条例》第十七条规定的重要建设工程施工现场派驻设计代表的	无
11、施工前未组织设计人员向施工单位进行设计交底，或不参加工程竣工验收、工程质量事故分析的	无
12、因勘察设计原因造成较大及以上工程质量安全事故的	无
13、其他违反法律、法规的行为。	无

具体问题描述及整改情况（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：